

Indikátor nárazu ShockWatch 2 – návod na použitie



1. Príprava balenia

Uistite sa, že balenie je bezpečne upevnené na prepravu. Indikátory ShockWatch by mali byť umiestnené na správnych miestach, aby boli účinné.

2. Umiestnenie indikátora ShockWatch

Indikátor ShockWatch 2 by mal byť umiestnený na balíku alebo palete v spodnej tretine, čo najbližšie k okraju a umiestnený na dlhšej strane.

Najskôr umiestnite nálepky a na vyznačené miesto umiestnite indikátor; do pohotovostného režimu prejde až po odstránení fólie na zadnej strane.



Ak je balík dvakrát taký dlhý ako široký, použite dva indikátory.

Umiestnite druhý indikátor na rovnaké miesto na opačnej strane balíku.



SERVISBAL OBALY s.r.o. | Na Poříčí 661, 518 01 Dobruška | CZ

Prevádzkovateľ e-shopu Eobaly.cz a Eobal.sk


+420 499 979 797 | info@servisbal.cz | www.servisbal.cz

IČO: 49811169 | DIČ: CZ49811169

GPS: 50°17'27.93" N, 16°8'50.42"

3. Príprava dokumentácie

Na dodací list nalepte výstražnú nálepku, aby ste príjemcu upozornili na nutnosť skontrolovať indikátor ShockWatch 2 ihneď po dodaní. Táto nálepka slúži ako varovanie, že balík monitorovaný z hľadiska nárazov a poškodenia.



4. Kontrola indikátora

Ak je indikátor aktivovaný a svieti červenou farbou, je dôležité okamžite skontrolovať stav tovaru a zistiť, či došlo k poškodeniu počas prepravy. Indikátory ShockWatch 2 jasne signalizujú, či došlo k nebezpečnému nárazu, ktorý by mohol spôsobiť poškodenie.

